

### 1.iPhone・ipod touch・iPad

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項 1	注意事項 2
1-1	iPhone 3GS	2011年7月1日	2013年3月27日	ソフトバンクモバイル	apple	iOS	6.0～6.1.6	2015年3月末よりiOS 6.0未満はサポート対象外となっております。	
1-2	iPodtouch 第4世代	2011年11月8日	2016年6月29日	その他	apple	iOS	6.0～6.1.6	2015年3月末よりiOS 6.0未満はサポート対象外となっております。	
1-3	iPhone 4	2011年7月1日	2016年6月29日	ソフトバンクモバイル	apple	iOS	6.0～7.1.2	2015年3月末よりiOS 6.0未満はサポート対象外となっております。	
1-4	iPad Pro (9.7インチ)	2016年6月17日		NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	9.3.1～9.3.2		
1-5	iPad Pro (12.7インチ)	2016年2月16日		NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	9.1～9.2.1		
1-6	iPhone 6s	2015年11月4日	2016年5月12日	NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	9.0～9.3.2		
1-7	iPhone 6s Plus	2015年11月4日	2016年5月12日	NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	9.0～9.3.2		
1-8	iPhone 6	2014年9月26日	2016年5月12日	NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	8.0～9.3.2		
1-9	iPhone 5s	2013年9月24日	2016年5月12日	ソフトバンクモバイル、NTTドコモ、au	apple	iOS	7.0～9.32		
1-10	iPhone 6Plus	2014年9月26日	2016年5月12日	NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	8.0～9.3.2		
1-11	iPhone 5c	2013年9月24日	2016年5月12日	ソフトバンクモバイル、NTTドコモ、au	apple	iOS	7.0～9.3.2		
1-12	iPhone 5	2012年9月25日	2016年5月12日	ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	6.0～9.3.2		
1-13	iPhone 4S	2011年11月8日	2016年5月12日	ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	6.0～9.3.2		
1-14	iPhone SE	2016年4月13日		NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	9.3.0～9.3.1		
1-15	iPad mini 4	2016年2月18日		NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	9.0～9.2.1		
1-16	iPad Air2	2014年12月4日	2016年2月16日	ソフトバンク、NTTドコモ、au	apple	iOS	8.1.1～9.2.1		
1-17	iPad Air	2013年11月15日	2016年2月16日	ソフトバンクモバイル、NTTドコモ、au	apple	iOS	7.0.3～9.2.1		
1-18	iPad mini 3	2014年12月4日	2016年2月16日	ソフトバンクモバイル、NTTドコモ、au	apple	iOS	8.1～9.2.1		
1-19	iPad mini 2	2014年6月25日	2016年2月16日	ソフトバンクモバイル、NTTドコモ、au	apple	iOS	7.0.4～9.2.1		
1-20	iPad mini	2012年12月21日	2016年2月16日	ソフトバンクモバイル、au	apple	iOS	6.0.1～9.2.1		
1-21	iPad 第4世代	2012年12月4日	2016年2月16日	au、ソフトバンクモバイル	apple	iOS	6.0.1～9.2.1		
1-22	iPad 第3世代	2012年4月2日	2016年2月16日	ソフトバンクモバイル	apple	iOS	6.0～9.2.1		
1-23	iPad2	2011年11月8日	2016年2月16日	ソフトバンクモバイル	apple	iOS	6.0～9.2.1		
1-24	iPodtouch 第5世代	2012年12月4日	2016年2月16日	その他	apple	iOS	6.0.1～9.2.1		

2.Android FOMA

No.	機種名	サービス開始日	サービス更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項 1	注意事項 2	注意事項 3
2-1	AQUOS ZETA SH-04H	2016年6月30日		NTTドコモ	シャープ	Android	6.0.1			
2-2	Galaxy S7 edge SC-02H	2016年6月17日		NTTドコモ	サムスン	Android	6.0.1			
2-3	Xperia Z5 Premium SC-03H	2016年5月14日	2016年5月12日	NTTドコモ	ソニー	Android	6.0			
2-4	Xperia Z5 Compact SC-02H	2016年1月14日		NTTドコモ	ソニー	Android	6.0			
2-5	GALAXY S6 SC-05G	2014年6月27日	2014年5月12日	NTTドコモ	サムスン	Android	6.0.1	通話中にWi-Fiが3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります。		
2-6	arrows Fit F-01H	2016年2月16日		NTTドコモ	富士通	Android	5.1.1	標準の携帯電話アプリがインストールされている場合、OSUIP電話を選択する画面が表示されません。		
2-7	itab Compact 4-02H	2016年2月16日		NTTドコモ	Huawei	Android	5.1.1			
2-8	GALAXY J SC-02F	2014年2月26日	2015年2月16日	NTTドコモ	サムスン	Android	4.3, 4.4.2, 5.0	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OSUIP電話を選択して起動することができます。スピーカー利用時は、受話音声が小さいため一度一度の通話に利用できません。		
2-9	GALAXY Note 3 SC-01F	2014年2月26日	2014年7月30日	NTTドコモ	サムスン	Android	4.3, 4.4.2, 5.0	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OSUIP電話を選択して起動することができます。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。スピーカー利用時は、受話音声が小さいため一度一度の通話に利用できません。		
2-10	GALAXY S4 SC-04E	2013年6月5日	2016年2月15日	NTTドコモ	サムスン	Android	4.2.2, 4.3, 4.4.2, 5.0.1	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OSUIP電話を選択して起動することができます。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。		
2-11	Galaxy Active neo SC-01H	2016年2月16日		NTTドコモ	サムスン	Android	5.1.1	標準の携帯電話アプリがインストールされている場合、OSUIP電話を選択する画面が表示されません。		
2-12	arrows NX F-02H	2016年2月16日		NTTドコモ	富士通	Android	5.1.1	標準の携帯電話アプリがインストールされている場合、OSUIP電話を選択する画面が表示されません。		
2-13	Disney Mobile on docomo DM-01H	2016年2月16日		NTTドコモ	SHARP	Android	5.1.1			
2-14	AQUOS ZETA SH-01H	2016年1月14日		NTTドコモ	シャープ	Android	5.1.1	受話音声が小さいため、相手の声が聞こえない場合があります。	OSUIP電話をインストールした状態で、初めて携帯電話アプリがインストールされた場合に、種別メニュー画面に「OSUIP電話」が表示されます。	OSUIP電話をインストールした状態で、初めて携帯電話アプリがインストールされた場合に、種別メニュー画面に「OSUIP電話」が表示されます。
2-15	AQUOS Compact SH-02H	2016年1月14日		NTTドコモ	シャープ	Android	5.1.1			
2-16	itab d-01H	2016年1月14日		NTTドコモ	Huawei	Android	5.1.1			
2-17	AQUOS Pad SH-05G	2015年8月31日		NTTドコモ	シャープ	Android	5.0.2			
2-18	Xperia Z4 Tablet SC-05G	2015年8月31日		NTTドコモ	ソニー	Android	5.0.2			
2-19	GALAXY S6 edge SC-04G	2014年5月27日		NTTドコモ	サムスン	Android	5.0.2	通話中にWi-Fiが3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります。		
2-20	Xperia A4 SO-04G	2015年7月16日		NTTドコモ	ソニー	Android	5.0.2			
2-21	Xperia Z4 SO-03G	2015年7月16日		NTTドコモ	ソニー	Android	5.0.2			
2-22	Disney Mobile on docomo DM-01G	2015年6月25日		NTTドコモ	LG	Android	5.0.2			
2-23	AQUOS EVER SH-04G	2015年7月16日		NTTドコモ	シャープ	Android	5.0.2	OSUIP電話をインストールした状態で、携帯電話から発信しようとする場合、ホーム画面に「OSUIP電話」が表示されません。この現象を回避するためには、OSUIP電話の「アプリの設定」→「高度な設定」→「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「自動的に表示」に変更してください。		
2-24	Xperia Z5 SO-01H	2015年11月18日		NTTドコモ	ソニー	Android	5.1.1	Bluetooth機器を利用したOSUIP電話に接続した場合も、本体のスピーカーから音声が聞けます。		
2-25	ARROWS NX F-02G	2014年12月4日		NTTドコモ	富士通	Android	4.4.4	スピーカー利用時の注意：通話中にスピーカーへの接続後、音声が途切れる場合があります。スピーカー利用時の注意：通話中にスピーカーへの接続後、音声が途切れる場合があります。		
2-26	ARROWS NX F-04G	2015年6月25日		NTTドコモ	富士通	Android	5.0.2	スピーカー利用時の注意：通話中にスピーカーへの接続後、音声が途切れる場合があります。		
2-27	GALAXY Tab S 8.4	2015年1月28日	2015年10月26日	NTTドコモ	サムスン	Android	4.4.4, 5.0.2	ご利用の際はイヤホンマイクまたはBluetoothヘッドセットをご利用ください。[本体内蔵のマイク]スピーカーで通話を行うと、音声が途切れる場合があります。ご利用できません。		
2-28	Xperia Z2 Tablet SO-05F	2014年7月8日		NTTドコモ	ソニー	Android	4.4.2, 5.0.2	ご利用の際はイヤホンマイクまたはBluetoothヘッドセットをご利用ください。[本体内蔵のマイク]スピーカーで通話を行うと、音声が途切れる場合があります。ご利用できません。		
2-29	REGZA Phone T-01C (2015年11月20日現在)	2015年11月1日	2015年10月20日	NTTドコモ	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	Android	2.2.2	2015年11月20日現在本機はサポート終了となります。		
2-30	GALAXY S SC-02B	2011年9月30日	2015年10月20日	NTTドコモ	サムスン	Android	2.2.1, 2.3.3, 2.3.6	2015年11月20日よりAndroid 2.3.11をサポート対象外となります。OSをアップデートしてご利用ください。		
2-31	AQUOS ZETA SH-03G	2015年6月25日		NTTドコモ	シャープ	Android	5.0.2			
2-32	d-01G	2015年3月12日		NTTドコモ	HUAWEI	Android	4.4.4	通話中の音質変更は端末のソフトウェア操作による変更が可能です。ソフトウェア操作時に画面に表示される「音質」ボタンで音質を変更することができます。		
2-33	Xperia Z2 SO-03F	2014年6月25日	2015年8月31日	NTTドコモ	ソニー	Android	4.4.2, 5.0.2	通話中の音質変更は端末のソフトウェア操作による変更が可能です。ソフトウェア操作時に画面に表示される「音質」ボタンで音質を変更することができます。		
2-34	GALAXY Note Edge SC-01G	2014年11月6日	2015年8月31日	NTTドコモ	サムスン	Android	4.4.4, 5.0.1			
2-35	Xperia Z3 SO-01G	2014年11月6日	2015年8月31日	NTTドコモ	ソニー	Android	4.4.4, 5.0.2			
2-36	Xperia Z3 Compact SC-02G	2014年11月26日	2015年8月31日	NTTドコモ	ソニー	Android	4.4.4, 5.0.2			
2-37	GALAXY S5 ACTIVE SC-02G	2014年10月16日		NTTドコモ	サムスン	Android	4.4.2, 5.0	通話中にWi-Fiが3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります。		
2-38	GALAXY S5 SC-04F	2014年5月26日	2015年6月25日	NTTドコモ	サムスン	Android	4.4.2, 5.0	通話中にWi-Fiが3G/LTEに切り替わった場合、通話が継続できない場合があります。		
2-39	Disney Mobile on docomo M-03E	2013年11月1日		NTTドコモ	NEC	Android	4.0.4, 4.1.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OSUIP電話を選択して起動することができます。スピーカー利用時は、受話音声が小さいため一度一度の通話に利用できません。	受話音声が小さいため、通話をご利用の際は事前にアプリの設定メニューから「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を変更してご利用ください。また、スピーカー利用時は受話音声が小さいため、相手の声が聞こえない場合があります。	
2-40	ARROWS Tab F-02F	2013年12月19日	2015年3月12日	NTTドコモ	富士通	Android	4.2.2, 4.4.2	本体のマイク、スピーカーをご利用の場合、通話相手側で音声が途切れる場合があります。		
2-41	ARROWS NX F-01F	2013年11月1日	2015年3月12日	NTTドコモ	富士通	Android	4.2.2, 4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OSUIP電話を選択して起動することができます。スピーカー利用時は、受話音声が小さいため一度一度の通話に利用できません。		
2-42	Disney Mobile on docomo SH-02C	2014年12月18日		NTTドコモ	SHARP	Android	4.4.4			
2-43	ARROWS Tab F-03C	2014年12月4日		NTTドコモ	富士通	Android	4.4.4	受話音声が小さいため、相手の声が聞こえない場合があります。		
2-44	AQUOS PHONE ZETA SH-01G	2014年12月4日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.4.4			
2-45	AQUOS PHONE ZETA SH-01F	2013年11月15日	2013年11月26日	NTTドコモ	シャープ	Android	4.2.2, 4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OSUIP電話を選択して起動することができます。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。スピーカー利用時は、受話音声が小さいため一度一度の通話に利用できません。		
2-46	GALAXY S III SC-06D	2012年7月6日		NTTドコモ	サムスン	Android	4.0.4, 4.1.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OSUIP電話を選択して起動することができます。スピーカー利用時は、受話音声が小さいため一度一度の通話に利用できません。		
2-47	Xperia Z1F SO-02F	2013年12月25日		NTTドコモ	ソニー	Android	4.2.2, 4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OSUIP電話を選択して起動することができます。スピーカー利用時は、受話音声が小さいため一度一度の通話に利用できません。		
2-48	Xperia Z SO-02E	2013年2月21日	2013年11月1日	NTTドコモ	ソニー	Android	4.1.2, 4.2.2, 4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OSUIP電話を選択して起動することができます。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。		
2-49	Disney Mobile on docomo F-08D	2012年4月27日	2012年11月20日	NTTドコモ	富士通	Android	2.3.5, 4.0.3	Android OS 4.0.3の場合、Bluetooth機器での通話は推奨できません。通話終了時にエラーが発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、ご利用の際はBluetooth機器の電源をオフにする必要があります。Android OS 2.3.5の場合、Bluetooth機器での通話にはご利用できません。		
2-50	Xperia Z1 SO-01F	2013年12月5日	2014年7月30日	NTTドコモ	ソニー	Android	4.2.2, 4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OSUIP電話を選択して起動することができます。スピーカー利用時は、受話音声が小さいため一度一度の通話に利用できません。		
2-51	Xperia acro SO-02C	2011年9月30日		NTTドコモ	ソニー、ソニー	Android	2.3.3, 2.3.4			
2-52	AQUOS PHONE T SH-13C	2011年9月30日		NTTドコモ	シャープ	Android	2.3.4			
2-53	F-10C	2011年9月30日		NTTドコモ	富士通	Android	2.3.4			
2-54	P-07C	2011年10月24日		NTTドコモ	panasonic	Android	2.3.3	Bluetooth機器での通話にはご利用できません。		
2-55	Xperia ray SO-03K	2011年9月30日		NTTドコモ	ソニー、ソニー	Android	2.3.3, 2.3.4			
2-56	Xperia PLAY SO-01D	2011年12月1日		NTTドコモ	ソニー、ソニー	Android	2.3.4			
2-57	P-01D	2012年2月10日		NTTドコモ	panasonic	Android	2.3.4	Bluetooth機器での通話にはご利用できません。		
2-58	REGZA Phone T-01D	2012年3月1日	2012年11月20日	NTTドコモ	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	Android	2.3.5, 4.0.3	Android OS 2.3.5の場合、Bluetooth機器での通話にはご利用できません。受話音声が小さいため、相手の声が聞こえない場合があります。		
2-59	GALAXY S II LTE SC-03D	2012年2月2日	2012年12月10日	NTTドコモ	サムスン	Android	2.3.6, 4.0.4	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OSUIP電話を選択して起動することができます。スピーカー利用時は、受話音声が小さいため一度一度の通話に利用できません。		
2-60	ARROWS Kiss F-03D	2012年3月1日		NTTドコモ	富士通	Android	2.3.5			
2-61	GALAXY NEXUS SC-04D	2012年2月23日	2012年12月4日	NTTドコモ	サムスン	Android	4.0.1, 4.0.2, 4.0.4, 4.1.1, 4.2.2			
2-62	AQUOS PHONE SH-01D	2012年2月23日	2012年11月20日	NTTドコモ	シャープ	Android	2.3.5, 4.0.4	Bluetooth機器での通話には推奨できません。通話終了時にエラーが発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、ご利用の際はBluetooth機器の電源をオフにする必要があります。		
2-63	AQUOS PHONE slider SH-02D	2012年1月17日		NTTドコモ	シャープ	Android	2.3.5			
2-64	MEDIAS PP N-01D	2012年1月17日		NTTドコモ	NEC	Android	2.3.5			
2-65	Optimus LTE L-01D	2012年2月10日	2012年10月26日	NTTドコモ	LG	Android	2.3.5, 4.0.4	スマートフォン端末のファームウェアが最新ではない場合、通話音声が途切れる場合があります。		
2-66	ARROWS X LTE F-05D	2012年2月10日	2012年12月10日	NTTドコモ	富士通	Android	2.3.5, 4.0.3	Android OS 2.3.5の場合、Bluetooth機器での通話にはご利用できません。		
2-67	LUMIX Phone P-02D	2012年3月1日	2013年5月6日	NTTドコモ	panasonic	Android	2.3.5, 4.0.4	Bluetooth機器での通話には推奨できません。通話終了時にエラーが発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、ご利用の際はBluetooth機器の電源をオフにする必要があります。		
2-68	F-02D 2inF	2012年2月23日		NTTドコモ	富士通	Android	2.3.5			
2-69	ARROWSX F-07D	2012年3月1日		NTTドコモ	富士通	Android	2.3.5			
2-70	PRADA phone by LG L-02D	2012年3月1日	2012年11月20日	NTTドコモ	LG	Android	2.3.7, 4.0.4	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OSUIP電話を選択して起動することができます。スピーカー利用時は、受話音声が小さいため一度一度の通話に利用できません。		
2-71	MEDIAS LTE N-04D	2012年3月15日	2013年11月22日	NTTドコモ	NEC	Android	2.3.6, 4.0.4	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OSUIP電話を選択して起動することができます。スピーカー利用時は、受話音声が小さいため一度一度の通話に利用できません。		
2-72	Xperia NX SO-02D	2012年3月15日	2012年12月21日	NTTドコモ	ソニー、ソニー	Android	2.3.7, 4.0.4			
2-73	Xperia acro HD SO-03D	2012年4月16日	2012年12月21日	NTTドコモ	ソニー、ソニー	Android	2.3.7, 4.0.4			

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OS/バージョン	注意事項1	注意事項2	注意事項3
2-74	MEDIAS ES N-05D	2012年4月2日	2012年12月21日	NTT FOC E	NEC	Android	2.3.6, 4.0.4	通話相手側で「音がかさまる状態」が発生する場合があります。また、スピーカー利用時は送話音が入らぬため、通話相手に自分の声が聞こえにくくなる場合があります。		
2-75	Disney Mobile on docomo P-05D	2012年5月14日	2013年5月8日	NTT FOC E	panasonic	Android	2.3.5, 4.0.4			
2-76	AQUOS PHONE SH-06D	2012年4月27日	2012年10月11日	NTT FOC E	シャープ	Android	2.3.5, 4.0.4	Android OS 4.0.4の場合、Bluetooth機器での通話は雑音でまぎれ、通話終了後に「音がかさまる状態」が発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、利用するBluetooth機器のバージョンも確認する必要があります。Android OS 2.3.5の場合、Bluetooth機器での通話には利用できません。イヤホンマイクも利用できません。スピーカーイヤホンマイクの両方が通話に使われます。なお、携帯電話番号への発信時と同様です。		
2-77	P-04D	2012年4月27日	2013年5月8日	NTT FOC E	panasonic	Android	2.3.5, 4.0.4	通話相手側で「音がかさまる状態」が発生する場合があります。		
2-78	GALAXY NOTE SC-05D	2012年4月27日	2013年8月22日	NTT FOC E	サムソン	Android	2.3.6, 4.0.4, 4.1.2	送話音が入らぬため、相手の声が聞こえにくい場合があります。		
2-79	SH-06D NERV	2012年4月23日	2012年11月1日	NTT FOC E	シャープ	Android	2.3.5, 4.0.4	Bluetooth機器での通話は雑音でまぎれ、通話終了後に「音がかさまる状態」が発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、利用するBluetooth機器のバージョンも確認する必要があります。		
2-80	F-09D ANTERIMA	2012年7月6日		NTT FOC E	富士通	Android	4.0.3	送話音が入らぬため、相手の声が聞こえにくい場合があります。		
2-81	AQUOS PHONE ZETA SH-09D	2012年7月6日	2013年12月5日	NTT FOC E	シャープ	Android	4.0.4, 4.1.2	端末本体の電話機及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、OSIP電話を選択して起動することができます。端末のファームウェア更新を行うことにより発生する場合がありますのでご了承ください。また、通話相手側で「音がかさまる状態」が発生する場合があります。		
2-82	AQUOS PHONE st SH-07D	2012年6月18日		NTT FOC E	シャープ	Android	4.0.4	Bluetooth機器での通話は雑音でまぎれ、通話終了後に「音がかさまる状態」が発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、利用するBluetooth機器のバージョンも確認する必要があります。		
2-83	Optimus R L-06D	2012年7月26日	2013年6月26日	NTT FOC E	LG	Android	4.0.4, 4.1.2			
2-84	MEDIAS X N-07D	2012年7月26日	2014年2月26日	NTT FOC E	NEC	Android	4.0.4, 4.1.2			
2-85	ELUGA V P-06D	2012年7月26日		NTT FOC E	panasonic	Android	4.0.4			
2-86	Xperia SX SO-04D	2012年8月31日	2013年7月18日	NTT FOC E	ソニー	Android	4.0.4, 4.1.2			
2-87	ARROWS X F-10D	2012年8月23日	2013年11月27日	NTT FOC E	富士通	Android	4.0.3, 4.2	端末本体の電話機及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、OSIP電話を選択して起動することができます。※端末のファームウェア更新を行うことにより発生する場合がありますのでご了承ください。また、送話音に雑音が入り音が入らぬため、通話相手に自分の声が聞こえにくい場合があります。Bluetooth機器での通話には利用できません。		
2-88	REGZA Phone T-02D	2012年8月1日	2013年11月27日	NTT FOC E	富士通	Android	4.0.4, 4.1.2	端末本体の電話機及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、OSIP電話を選択して起動することができます。※端末のファームウェア更新を行うことにより発生する場合がありますのでご了承ください。また、通話相手側で「音がかさまる状態」が発生する場合があります。		
2-89	Optimus Vu L-06D	2012年8月23日		NTT FOC E	LG	Android	4.0.4	端末本体の電話機及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、OSIP電話を選択して起動することができます。※端末のファームウェア更新を行うことにより発生する場合がありますのでご了承ください。		
2-90	ELUGA POWER P-07D	2012年8月31日		NTT FOC E	panasonic	Android	4.0.4			
2-91	AQUOS PHONE sv SH-10D	2012年10月19日	2013年8月13日	NTT FOC E	シャープ	Android	4.0.4, 4.1.2	Bluetooth機器での通話は雑音でまぎれ、通話終了後に「音がかさまる状態」が発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、利用するBluetooth機器のバージョンも確認する必要があります。また、通話相手側で「音がかさまる状態」が発生する場合があります。		
2-92	ARROWS Me F-11D	2012年8月31日		NTT FOC E	富士通	Android	4.0.3			
2-93	Xperia SX SO-05D	2012年8月31日		NTT FOC E	ソニー	Android	4.0.4, 4.1.2			
2-94	AQUOS PHONE si SH-01E	2012年10月19日	2014年2月26日	NTT FOC E	シャープ	Android	4.0.4, 4.1.2	Bluetooth機器での通話は雑音でまぎれ、通話終了後に「音がかさまる状態」が発生し、一時的にアプリが強制終了する場合があります。また、利用するBluetooth機器のバージョンも確認する必要があります。なお、端末本体の電話機及び発着信履歴から発信操作を行う場合にOSIP電話を選択して起動することができます。※端末のファームウェア更新を行うことにより発生する場合がありますのでご了承ください。		
2-95	Ascend HW-01E	2012年12月10日		NTT FOC E	Huawei	Android	4.0.4			
2-96	Optimus G L-01E	2012年11月1日	2013年6月26日	NTT FOC E	LG	Android	4.0.4, 4.1.2			
2-97	Xperia AX SO-01E	2012年12月4日	2013年6月26日	NTT FOC E	ソニー	Android	4.0.4, 4.1.2	通話相手側で「音がかさまる状態」が発生する場合があります。		
2-98	ARROWS Kiss F-03E	2013年4月22日	2013年12月5日	NTT FOC E	富士通	Android	4.0.4, 4.1.2	端末本体の電話機及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、OSIP電話を選択して起動することができます。※端末のファームウェア更新を行うことにより発生する場合がありますのでご了承ください。		
2-99	ARROWS V F-04E	2012年12月13日	2013年12月19日	NTT FOC E	富士通	Android	4.0.4, 4.2.2	端末本体の電話機及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、OSIP電話を選択して起動することができます。※端末のファームウェア更新を行うことにより発生する場合がありますのでご了承ください。また、Bluetooth機器での通話には利用できません。		
2-100	MEDIAS U N-02E	2012年12月21日	2014年1月20日	NTT FOC E	NEC	Android	4.0.4, 4.1.2	端末本体の電話機及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、OSIP電話を選択して起動することができます。※端末のファームウェア更新を行うことにより発生する場合がありますのでご了承ください。また、周囲が騒々しい環境で利用する時、音質が小さくなるため、通話相手の声が聞き取れない場合があります。また、Android 4.1.2ご利用の場合、通話相手側で「音がかさまる状態」が発生する恐れ、スピーカーでの通話に利用できません。		
2-101	Optimus LIFE L-02E	2013年1月22日	2013年7月31日	NTT FOC E	LG	Android	4.0.4, 4.1.2	通話相手側で音が入らぬため、スピーカーでの通話に利用できません。		
2-102	GALAXY S 3 α SC-03E	2013年11月1日	2013年7月31日	NTT FOC E	サムソン	Android	4.1.1, 4.3			
2-103	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	2012年12月13日		NTT FOC E	シャープ	Android	4.0.4, 4.1.2	端末本体の電話機及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、OSIP電話を選択して起動することができます。※端末のファームウェア更新を行うことにより発生する場合がありますのでご了承ください。また、周囲が騒々しい環境で利用する時、音質が小さくなるため、通話相手の声が聞き取れない場合があります。また、Android 4.1.2ご利用の場合、通話相手側で「音がかさまる状態」が発生する恐れ、スピーカーでの通話に利用できません。		
2-104	GALAXY Note 2 SC-02E	2013年1月11日	2014年5月12日	NTT FOC E	サムソン	Android	4.1.1, 4.3	端末本体の電話機及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、OSIP電話を選択して起動することができます。※端末のファームウェア更新を行うことにより発生する場合がありますのでご了承ください。		
2-105	GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D	2012年7月5日	2012年12月10日	NTT FOC E	サムソン	Android	3.2, 4.0.4			
2-106	Sony Tablet P	2012年7月5日		NTT FOC E	ソニー	Android	3.2, 4.0.3			
2-107	Sony Tablet S	2012年7月5日		NTT FOC E	ソニー	Android	3.2, 4.0.3			
2-108	ARROWS Tab LTE F-01D	2012年11月20日		NTT FOC E	富士通	Android	3.2, 4.0.3			
2-109	GALAXY Tab 7.0 PLUS SC-02D	2012年7月15日	2013年3月1日	NTT FOC E	サムソン	Android	3.2, 4.0.4	発着中の音が、イヤホンマイク発している状態でもスピーカーから出されず、また、スピーカーイヤホンマイクの両方から音が出されます。なお、携帯電話番号への発信時と同様です。		
2-110	MEDIAS TAB N-06D	2012年4月27日	2013年11月22日	NTT FOC E	NEC	Android	2.3.6, 4.0.4	イヤホンマイクを挿している状態でも、スピーカーイヤホンマイクの両方から音が出されます。なお、携帯電話番号への発信時と同様です。本体のスピーカー、イヤホンマイクも利用の場合、送話音が入らぬため、相手の声が聞き取れない場合があります。周囲が騒々しい環境で利用する時、送話音が入らぬため、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります。		
2-111	ELUGA Live P-08D	2012年9月21日		NTT FOC E	panasonic	Android	4.0.4	本体のマイクスピーカーが利用の場合、通話相手側で音が入らぬ「音がかさまる状態」が発生する場合があります。また、Bluetooth機器での通話には利用できません。		
2-112	MEDIAS TAB UL N-08D	2012年11月12日		NTT FOC E	NEC	Android	4.0.4			
2-113	GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E	2012年11月20日		NTT FOC E	サムソン	Android	4.0.4	周囲が騒々しい環境で利用する場合、送話音が入らぬため、相手の声が聞き取れない場合があります。		
2-114	AQUOS PHONE EX SH-04E	2013年2月1日		NTT FOC E	シャープ	Android	4.1.2	端末本体の電話機及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、OSIP電話を選択して起動することができます。※端末のファームウェア更新を行うことにより発生する場合がありますのでご了承ください。また、通話相手側で「音がかさまる状態」が発生する恐れ、スピーカーでの通話に利用できません。		
2-115	ARROWS Tab F-05E	2013年2月7日		NTT FOC E	富士通	Android	4.0.4	イヤホンマイクでの通話は、OS(本体設定)→音(バイパス)で入力)を指定して頂くことでご利用いただけます。Bluetooth機器での通話には利用できません。		
2-116	MEDIAS WP N-06C	2011年10月24日		NTT FOC E	NEC	Android	2.3.3			
2-117	GALAXY S II SC-02C	2011年9月30日	2012年8月23日	NTT FOC E	サムソン	Android	2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 4.0.3			
2-118	AQUOS PHONE SH-12C	2011年9月30日		NTT FOC E	シャープ	Android	2.3.3			
2-119	GALAXY Tab SC-01C	2011年11月1日		NTT FOC E	サムソン	Android	2.3.3, 2.3.6			
2-120	ELUGA X P-02E	2012年2月15日		NTT FOC E	panasonic	Android	4.1.2			
2-121	ARROWS X F-02E	2013年3月8日		NTT FOC E	富士通	Android	4.1.2	端末本体の電話機及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、OSIP電話を選択して起動することができます。※端末のファームウェア更新を行うことにより発生する場合がありますのでご了承ください。また、Bluetooth機器での通話には利用できません。スピーカーでの通話には、送話音が入らぬため、相手の声が聞こえにくい場合があります。		
2-122	MEDIAS X N-04E	2013年3月15日		NTT FOC E	NEC	Android	4.1.2	周囲が騒々しい環境で利用する場合、送話音が入らぬため、通話相手の声が聞き取れない場合があります。スピーカーで利用時は送話音が入らぬため、相手の声が聞こえにくい場合があります。		
2-123	Xperia Tablet Z SO-03E	2013年4月17日		NTT FOC E	ソニー	Android	4.1.2	本体のマイクを使用し、自分の声が相手に聞こえにくい場合があります。イヤホンマイクはBluetoothで接続してご利用ください。		
2-124	5.0インチワイド フレーム F-09E	2013年10月16日		NTT FOC E	富士通	Android	4.2.2	スピーカーで利用時は、通話相手側で「音がかさまる状態」が発生する場合があります。Bluetoothで利用時は、通話開始から5秒間程度、送話音(自分が聞こえる音)が小さくなり、相手の声が聞こえにくい場合があります。		
2-125	G2 L-01F	2013年10月22日		NTT FOC E	LG	Android	4.2.2	端末本体の電話機及び発着信履歴から発信操作を行う場合に、OSIP電話を選択して起動することができます。※端末のファームウェア更新を行うことにより発生する場合がありますのでご了承ください。また、スピーカーで利用時は、通話相手側で音が入らぬため、スピーカーはご利用できません。		
2-126	dtac (dtac01)	2013年4月17日		NTT FOC E	Huawei	Android	4.1.2			

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項1	注意事項2	注意事項3
2-127	Optimus G pro L-04E	2013年4月17日		NTTドコモ	LG	Android	4.1.2			
2-128	MEDIAS W N-06E	2013年5月8日		NTTドコモ	NEC	Android	4.1.2			
2-129	MEDIAS X N-06E	2013年11月15日		NTTドコモ	NEC	Android	4.2.2			
2-130	Ascend D2 HW-03E	2013年5月23日		NTTドコモ	Huawei	Android	4.1.2			
2-131	AQUOS PHONE ZETA SH-06E	2013年5月31日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができます。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー（音がこもる状態）が発生する場合があります。		
2-132	ARROWS NX F-06E	2013年6月20日		NTTドコモ	富士通	Android	4.2.2	端末側でのIP通話の音質サポート（はっさびろイス）設定が有効になっていると、自分が聞こえる受話音声に雑音が入り、聞き取りにくい場合がありますので、設定を無効にしてご利用ください。端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができます。※端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。		
2-133	Xperia A SO-04E	2013年5月23日		NTTドコモ	ソニー	Android	4.1.2, 4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができます。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー（音がこもる状態）が発生する場合があります。Android4.2.2をご利用の場合は、通話相手側でエコー（音がこもる状態）や雑音が発生する場合があります。		
2-134	ELUGA P P-03E	2013年6月26日		NTTドコモ	panasonic	Android	4.2.2	スピーカーご利用時は通話音声が遅れるため、スピーカーでの通話に不具合があります。		
2-135	Disney Mobile on docomo F-03F	2013年12月25日		NTTドコモ	富士通	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができます。		
2-136	AQUOS PHONE si SH-07E	2013年7月2日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができます。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー（音がこもる状態）が発生する場合があります。Bluetoothご利用時は、通話開始から20秒間経過後、受話音質（自分が聞こえる音）が小さくなり、相手の声が聞こえない場合があります。		
2-137	AQUOS PHONE EX SH-02F	2014年2月6日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができます。		
2-138	Optimus it L-05E	2013年7月2日		NTTドコモ	LG	Android	4.2.2	スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー（音がこもる状態）が発生する場合があります。		
2-139	ARROWS NX F-05F	2014年6月11日		NTTドコモ	富士通	Android	4.2.2			
2-140	Disney Mobile on docomo SH-05F	2014年6月11日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.2.2			
2-141	AQUOS ZETA SH-04F	2014年6月25日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.2.2			
2-142	Xperia A2 SO-04F	2014年6月30日		NTTドコモ	ソニー	Android	4.2.2			
2-143	AQUOS PAD SH-06F	2014年6月30日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.2.2			
2-144	Disney Mobile on docomo F-07E	2013年8月8日		NTTドコモ	富士通	Android	4.2.2			
2-145	AQUOS PAD SH-08E	2013年8月13日		NTTドコモ	シャープ	Android	4.2.2	本体のマイク、スピーカーをご利用の場合、通話相手側でエコー（音がこもる状態）が発生する場合があります。イヤホンマイクがBluetoothで接続している場合、		
2-146	[Androidドコモ]Xperia X Performance SO-04H	2016年7月15日		NTTドコモ	ソニー	Android	6.0.1			

3.Android au

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項1	注意事項2
3-1	HTC 10 HTV32	2016年6月30日		au	HTC	Android	6.0.1		
3-2	AQUOS SERIE SHV34	2016年6月30日		au	シャープ	Android	6.0.1		
3-3	Galaxy S7 edge SCV33	2016年6月17日		au	サムスン	Android	6.0.1		
3-4	DIGNO rafre	2016年2月16日		au	京セラ	Android	5.1.1		
3-5	Galaxy A8	2016年2月16日		au	サムスン	Android	5.1.1	標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話を選択する画面が表示されません。	
3-6	AQUOS SERIE mini	2016年2月16日		au	SHARP	Android	5.1.1		
3-7	Qua phone	2016年2月16日		au	京セラ	Android	5.1.1		
3-8	Qua tab 01	2015年8月31日		au	京セラ	Android	5.1		
3-9	Xperia Z4 Tablet SOT31	2015年8月31日		au	ソニー	Android	5.0.2		
3-10	URBANO V02	2015年8月31日		au	京セラ	Android	5.1		
3-11	TORQUE G02	2015年8月31日		au	京セラ	Android	5.1		
3-12	Xperia Z4 SOV31	2015年7月16日		au	ソニー	Android	5.0.2		
3-13	HTC J butterfly HTV31	2015年6月25日		au	HTC	Android	5.0.2		
3-14	AQUOS SERIE SHV32	2015年6月25日		au	シャープ	Android	5.0.2		
3-15	Isai vivid LGV32	2015年6月25日		au	LG	Android	5.1		
3-16	Xperia Z5 SOV32	2015年11月13日		au	ソニー	Android	5.1.1	Bluetooth機器を利用中に050IP電話に着信した場合も、本体のスピーカーから着信音が鳴ります。	
3-17	GALAXY Tab S SCT21	2015年1月8日		au	サムスン	Android	4.4.4, 5.0.2		
3-18	GALAXY Note Edge SCL24	2014年11月6日		au	サムスン	Android	4.4.4, 5.0.1		
3-19	GALAXY Note 3 SCL22	2013年10月28日		au	サムスン	Android	4.3, 4.4.2, 5.0	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。スピーカー利用時は、通話相手側で音声のこもりや音声の途切れが発生する場合があります。	
3-20	REGZA Phone IS04 (2015年11月20日まで)	2011年12月8日	2015年10月20日	au	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	Android	2.2.2	2015年11月20日まで端末はサポート終了となります。	
3-21	IS05	2011年11月1日	2015年10月20日	au	シャープ	Android	2.2.1, 2.3.4	2015年11月20日よりAndroid2.2.1はサポート対象外となります。OSをアップデートしてご利用ください。	
3-22	IS03 (2015年11月20日まで)	2011年9月30日	2015年10月20日	au	シャープ	Android	2.2.1	2015年11月20日まで端末はサポート終了となります。2013年5月29日よりAndroid2.1はサポート対象外となります。OSをアップデートしてご利用ください。	
3-23	INFOBAR A03	2015年3月12日		au	HTC	Android	4.4.4		
3-24	BASIO	2015年3月12日		au	京セラ	Android	4.4.4		
3-25	GALAXY S5 SCL23	2014年5月26日	2015年8月31日	au	サムスン	Android	4.4.2, 5.0		
3-26	GALAXY S6 edge SCV31	2014年5月27日		au	サムスン	Android	5.0.2		
3-27	URBANO V01	2014年11月6日		au	京セラ	Android	4.4.4		
3-28	Xperia Z3 SOL26	2014年11月6日		au	ソニー	Android	4.4.4		
3-29	AQUOS SERIE mini	2015年2月19日		au	SHARP	Android	4.4.4	イヤホンマイク等をジャックに接続してご利用の場合に、通話中にイヤホンマイクを外すとスピーカーモード（音が聞こえない状態）になりますのでご注意ください。（端末の仕様のため、標準の携帯電話をご利用時も同様の事象が発生する場合があります）	
3-30	Isai VL LGV31	2015年2月5日		au	LG	Android	4.4.2		
3-31	HTC butterfly HTL23	2014年9月9日		au	HTC	Android	4.4.2	くご利用時の注意・端末の[設定]→[電源]→[スリープモード]がONになっている場合は、050IP電話を起動しても着信することができませんので、OFFにしてご利用ください。	
3-32	ASUS MeMO Pad8	2014年9月9日		au	ASUS	Android	4.4.2		
3-33	HTC J One HTL22	2013年7月9日	2014年10月6日	au	HTC	Android	4.1.2, 4.2.2, 4.4.2	スピーカーご利用時は、送話音（相手が聞こえる音声）が雑音等により相手に聞こえない場合があります。スピーカーでの通話は推奨できません。	
3-34	Xperia UL SOL22	2013年6月5日		au	ソニー	Android	4.1.2, 4.2.2	スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。送話音声が小さいため、自分の声が通話相手に聞こえない場合があります。	
3-35	TORQUE G01	2014年8月11日		au	京セラ	Android	4.4.2		
3-36	Isai FL LGL24	2014年7月30日		au	LG	Android	4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。	
3-37	Xperia Z Ultra SOL24	2014年2月26日	2014年9月9日	au	ソニー	Android	4.2.2, 4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。	
3-38	Xperia Z1 SOL23	2013年12月5日	2014年9月9日	au	ソニー	Android	4.2.2, 4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。スピーカーご利用時は、送話音声が小さいため、自分の声が相手に聞こえない場合があります。	
3-39	Isai LGL22	2013年12月5日	2014年8月18日	au	LG	Android	4.2.2, 4.4.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。	
3-40	Xperia Z2 Tablet SOT21	2014年7月22日		au	ソニー	Android	4.4.2	本体のマイク、スピーカーをご利用の場合、通話相手側で音が途切れる場合があります。イヤホンマイクやBluetooth機器でのご利用を推奨します。	
3-41	HTC J ISW13HT	2012年6月18日	2013年8月22日	au	HTC	Android	4.0.3, 4.0.4	050IP電話の着信中に、携帯電話への着信があった場合、050IP電話の着信が切断されます。	
3-42	ARROWS e FJL21	2012年11月20日	2014年2月26日	au	富士通	Android	4.0.4, 4.1.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。	
3-43	VEGA PTL21	2012年11月20日		au	Pantech&Curitel	Android	4.0.4, 4.1.2		
3-44	HTC EVO WIMAX ISW11HT	2012年12月22日		au	HTC	Android	2.3.4		
3-45	Xperia acro IS11S	2011年9月30日		au	ソニー・エリクソン	Android	2.3.3, 2.3.4		
3-46	AQUOS PHONE IS11SH	2011年9月30日		au	シャープ	Android	2.3.3, 2.3.4		
3-47	AQUOS PHONE IS12SH	2011年10月24日		au	シャープ	Android	2.3.3	通話中に本体を耳付近に近づけると近接センサーが動作して音が小さくなりますが、目を離しても画面が明るくならず通話画面に戻らない場合があります。なお、しばらくすると元に戻ります。	
3-48	INFOBAR A01	2011年10月24日		au	シャープ	Android	2.3.3		
3-49	GzOne IS11CA	2011年9月30日		au	カシオ	Android	2.3.3	端末のファームウェアによっては、送話音声が常にスピーカー出力となる場合があります。※2013年5月30日時点で提供されている最新のファームウェアにて発生することを確認しております。また、スピーカー利用時に受話音が小さいため、相手の声が聞こえない場合があります。	
3-50	REGZA Phone IS11T	2011年9月30日		au	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	Android	2.3.4		
3-51	MIRACH IS11PT	2011年9月30日		au	Pantech&Curitel	Android	2.3.4		
3-52	MOTOROLA PHOTON ISW11M	2011年12月22日		au	MOTOROLA	Android	2.3.4	Bluetooth機器での通話のご利用はご利用いただけません。Bluetooth機器とのペアリングが不安定な事象があります。	
3-53	HTC EVO 3D ISW12HT	2012年1月17日	2012年10月11日	au	HTC	Android	2.3.4, 4.0.3	送話音が小さいため、相手の声が聞こえない場合があります。	
3-54	AQUOS PHONE IS13SH	2012年12月8日		au	シャープ	Android	2.3.5		
3-55	DIGNO ISW11K	2012年1月17日		au	京セラ	Android	2.3.5		
3-56	ARROWS Z ISW11F	2012年2月10日	2012年12月4日	au	シャープ	Android	2.3.5, 4.0.3	Bluetooth機器での通話のご利用はご利用いただけません。	
3-57	MEDIAS BR IS11N	2012年2月23日		au	NEC	Android	2.3.5	Bluetooth機器での通話のご利用はご利用いただけません。	
3-58	AQUOS PHONE IS14SH	2012年6月8日		au	シャープ	Android	2.3.5	スマートフォン端末のファームウェアが最新ではない場合、通話ができない場合があります。	
3-59	ARROWS ES IS12F	2012年3月1日		au	シャープ	Android	2.3.5		
3-60	Optimus X IS11LG	2012年3月1日	2012年9月6日	au	LG	Android	2.3.7, 4.0.4	Bluetooth機器での通話のご利用はご利用いただけません。	
3-61	GALAXY S II WIMAX ISW11SC	2012年2月23日	2012年10月11日	au	サムスン	Android	2.3.6, 4.0.4	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。なお、端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。	
3-62	INFOBAR C01	2012年3月15日		au	シャープ	Android	2.3.5		
3-63	Xperia acro HD IS12S	2012年4月16日	2012年8月23日	au	ソニー・エリクソン	Android	2.3.7, 4.0.4		
3-64	MOTOROLA RAZR IS12M	2012年4月2日	2012年9月6日	au	MOTOROLA	Android	2.3.6, 4.0.4	通話中にBluetoothと通常の通話の切替えを一度でも行うと、その通話中は音が聞こえなくなります。	
3-65	DIGNO URBANO PROGRESSO	2012年6月18日		au	京セラ	Android	4.0.3		
3-66	AQUOS PHONE SERIE ISW16SH	2012年7月6日		au	シャープ	Android	4.0.4		
3-67	AQUOS PHONE SL IS15SH	2012年7月25日		au	シャープ	Android	4.0.4		
3-68	ARROWS Z ISW13F	2012年8月23日		au	富士通	Android	4.0.3		
3-69	AQUOS PHONE CL IS17SH	2012年8月1日		au	シャープ	Android	4.0.4	送話音が途切れるため、通話相手の声が聞き取りにくい場合があります。	
3-70	HTC J Butterfly HTL21	2013年11月11日		au	HTC	Android	4.1.1	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。また、通話相手側でエコーや雑音が発生する場合があります。	
3-71	Xperia VL SOL21	2012年11月20日	2013年6月5日	au	ソニー	Android	4.0.4, 4.1.2	送話音、受話音が小さいため、相手の声が聞き取りにくい場合や、自分の声が相手に聞こえない場合があります。	
3-72	GALAXY S III Progre SCL21	2012年11月20日		au	サムスン	Android	4.0.4, 4.1.2		
3-73	AQUOS PHONE SERIE SHL21	2012年11月20日	2013年8月8日	au	シャープ	Android	4.0.4, 4.1.2		
3-74	Optimus G LGL21	2012年11月20日		au	LG	Android	4.0.4		
3-75	DIGNO S KYL21	2012年12月4日		au	京セラ	Android	4.0.4	自分の声にエコー（音がこだまする状態）がかかる場合があります。	

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項 1	注意事項 2
3-76	GzOne TYPE-L CAL21	2012年12月10日		au	カシオ	Android	4.0.4	周囲が騒がしい環境でご利用する場合、音量が小さくなるため、通話相手の声が聞き取りにくい場合があります。	
3-77	REGZA Tablet AT500	2012年11月12日		au	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	Android	4.0.3	Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。	
3-78	AQUOS PAD SHT21	2012年12月25日	2013年6月26日	au	シャープ	Android	4.0.4、4.1.2	Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。	
3-79	INFOBAR A02	2013年3月1日		au	HTC	Android	4.1.1	スピーカーご利用時は、通話相手側でエコー（音がかたまる状態）が発生する場合があります。	
3-80	ARROWS Z FJL22	2013年12月5日		au	富士通	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OS01P電話を選択して起動することができます。	
3-81	DIGNO M KYL22	2013年12月5日		au	京セラ	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OS01P電話を選択して起動することができます。通話相手側でエコー（音がかたまる状態）が発生する場合があります。	
3-82	ARROWS Tab FJT21	2013年12月19日		au	富士通	Android	4.2.2	本体のマイク、スピーカーをご利用の場合、通話相手側で音が遠くから聞こえる場合があります。	
3-83	URBANO L01	2013年11月15日		au	京セラ	Android	4.2.2	送話音声（相手から聞こえる音声）が雑音等により、相手に聞こえにくい場合があります。	
3-84	AQUOS PHONE SERIE SHL23	2014年2月26日		au	シャープ	Android	4.2.2		
3-85	G Flex LGL23	2014年2月26日		au	LG	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OS01P電話を選択して起動することができます。	
3-86	AQUOS PHONE SERIE mini SHL24	2014年3月10日		au	シャープ	Android	4.2.2		
3-87	AQUOS PAD SHT22	2014年3月10日		au	シャープ	Android	4.2.2	受話音量が小さいため、相手の声が聞き取りにくい場合があります。Bluetooth機器での通話をご利用できません。	
3-88	URBANO L02	2014年4月7日		au	京セラ	Android	4.2.2	通話相手側でエコー（音がかたまる状態）が発生する場合があります。	
3-89	AQUOS PHONE SERIE SHL22	2013年7月31日		au	シャープ	Android	4.2.2	スピーカーご利用時は次の事象が発生するため、スピーカーでの通話をご利用できません。（通話相手側で音声がかたまる聞こえる。通話相手側でエコー（音のかたまり）が聞こえる）また、通話相手側で聞こえる音量が小さい。通話相手側で音声のこぼれが発生する場合があります。	
3-90	Xperia ZL2 SOL25	2014年6月2日		au	ソニー	Android	4.4.2		
3-91	AQUOS SERIE SHL25	2014年6月25日		au	シャープ	Android	4.4.2		
3-92	URBANO L03	2014年7月8日		au	京セラ	Android	4.4.2		
3-93	Xperia X Performance SOV33	2016年7月15日		au	ソニー	Android	6.0.1		

4.Android ソフトバンク

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項1	注意事項2
4-1	AQUOS Xx2	2016年2月16日		ソフトバンク	SHARP	Android	5.1.1	標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話を選択する画面が表示されません。	
4-2	AQUOS Xx2 mini	2016年2月16日		ソフトバンク	SHARP	Android	5.1.1	標準の携帯電話アプリから発信するときに、050IP電話を選択する画面が表示されません。	
4-3	Lenovo TAB2	2016年2月16日		ソフトバンク	Lenovo	Android	5.0.2		
4-4	Nexus 6P	2016年1月14日		ソフトバンク	Huawei	Android	6.0		
4-5	AQUOS Crystal 2	2014年8月31日		ソフトバンク	シャープ	Android	5.0.2		
4-6	AQUOS Xx	2015年7月16日		ソフトバンク	シャープ	Android	5.0.2		
4-7	Xperia Z4 402SO	2015年7月16日		ソフトバンク	ソニー	Android	5.0.2		
4-8	Galaxy S6 edge 404SC	2015年6月25日		ソフトバンク	サムスン	Android	5.0.2		
4-9	Xperia Z5 501SO	2015年11月13日		ソフトバンク	ソニー	Android	5.1.1	Bluetooth機器を利用中に050IP電話に着信した場合も、本体のスピーカーから着信音が鳴ります。	
4-10	Xperia Z3 401SO	2014年12月18日	2014年8月31日	ソフトバンク	ソニー	Android	4.4.4, 5.0.2		
4-11	DIGNO U	2015年3月12日		ソフトバンク	京セラ	Android	4.4.4		
4-12	AQUOS CRYSTAL X	2015年2月21日		ソフトバンク	SHARP	Android	4.4.4		
4-13	GALAXY Tab4	2015年7月16日		ソフトバンク	サムスン	Android	4.4.2		
4-14	AQUOS CRYSTAL	2014年9月9日		ソフトバンク	SHARP	Android	4.4.2		
4-15	AQUOS PHONE Xx 106SH	2012年7月25日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.0.4		
4-16	HONEY BEE 101K	2012年5月14日		ソフトバンク	京セラ	Android	2.3.4	Bluetooth機器での通話をご利用いただけません。	
4-17	GALAPAGOS SoftBank 003SH	2012年7月6日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.4		
4-18	AQUOS PHONE SoftBank 006SH	2011年9月30日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.3		
4-19	AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH	2011年9月30日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.3		
4-20	AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH J	2011年9月30日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.3		
4-21	エンブレムシリーズ SoftBank 008Z	2011年9月30日		ソフトバンク	ZTE	Android	2.3.4		
4-22	AQUOS PHONE THE PREMIUM SoftBank 009SH	2011年9月30日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.4		
4-23	SoftBank 007SH KT	2011年9月30日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.3		
4-24	Vision SoftBank 007HW	2011年9月30日		ソフトバンク	-	Android	2.3.4, 2.3.7		
4-25	AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH	2012年2月23日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.5		
4-26	AQUOS PHONE 102SH	2012年2月23日	2012年9月24日	ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.5, 4.0.4		
4-27	STAR 7 009Z	2012年2月23日		ソフトバンク	ZTE	Android	2.3.5		
4-28	LUMIX Phone 101P	2012年3月15日		ソフトバンク	panasonic	Android	2.3.5		
4-29	IMEDIAS CH 101N	2012年3月15日		ソフトバンク	NEC	Android	2.3.5		
4-30	AQUOS PHONE 103SH	2012年3月15日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.5		
4-31	DELL Streak Pro 101DL	2012年4月2日		ソフトバンク	DELL	Android	2.3.5		
4-32	AQUOS PHONE 104SH	2012年4月2日		ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.5		
4-33	102P	2012年4月27日		ソフトバンク	panasonic	Android	4.0.4	通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。	
4-34	AQUOS PHONE 102SH 2	2012年7月25日	2012年9月24日	ソフトバンク	シャープ	Android	2.3.5, 4.0.4	通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。	
4-35	PANTONE 5 107SH	2012年7月25日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.0.4		
4-36	ARROWS A 101F	2012年8月23日	2014年4月7日	ソフトバンク	富士通	Android	4.0.4, 4.1.2		
4-37	PANTONE 6 200SH	2013年11月22日	2013年5月13日	ソフトバンク	シャープ	Android	4.0.4, 4.1.2		
4-38	MOTOROLA RAZR 201M	2012年11月20日	2013年5月8日	ソフトバンク	MOTOROLA	Android	4.0.4, 4.1.2		
4-39	STREAM 201HW	2012年11月20日		ソフトバンク	Huawei	Android	4.0.4	ご利用の端末の「SIMカード」に登録している連絡先を、050IP電話から読み込むことができません。連絡先をSIMカード以外にご登録してください。	
4-40	ARROWS A 201F	2013年3月1日		ソフトバンク	富士通	Android	4.1.2		
4-41	HONEY BEE 201K	2013年3月15日		ソフトバンク	京セラ	Android	4.1.2		
4-42	AQUOS PHONE Xx 203SH	2013年3月27日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.1.2		
4-43	AQUOS PHONE Xx 302SH	2013年12月19日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.2.2	通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。	
4-44	ARROWS A 301F	2013年12月19日		ソフトバンク	富士通	Android	4.2.2	端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、050IP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますので、ご了承ください。スピーカーご利用時は、受話音声に途切れが発生するため、スピーカーご利用できません。	
4-45	AQUOS PHONE Xx mini 303SH	2014年3月10日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.2.2		
4-46	AQUOS PHONE ss 205SH	2013年7月1日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.1.2	通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。ご利用のBluetooth機器によっては受話音声小さくなるため、相手の声が聞き取りにくい場合があります。	
4-47	AQUOS PHONE Xx 206SH	2013年7月9日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.2.2	ご利用のBluetooth機器によっては、送話音量（相手が聞こえる音声）が小さくなる場合があります。	
4-48	ARROWS A 202F	2013年7月9日		ソフトバンク	富士通	Android	4.2.2	スピーカーご利用時は、送話音声（相手が聞こえる音声）が相手に聞き取りにくい場合があります。スピーカーでの通話は推奨できません。端末側の「IP通話の音質サポート（はっせりボイス）」設定が有効になっていると、自分が聞こえる受話音声に雑音が入り、聞き取りにくい場合がありますので、設定を無効にご利用ください。	
4-49	DIGNO R 202K	2013年7月18日		ソフトバンク	京セラ	Android	4.1.2	通話相手側でエコー（音がこだまする状態）が発生する場合があります。スピーカーご利用時は、送話音声に雑音や途切れが発生するため、スピーカーの通話にはご利用できません。また、端末側の「IP通話の音質サポート（はっせりボイス）」設定が有効になっていると、自分が聞こえる受話音声に雑音が入り、聞き取りにくい場合がありますので、設定を無効にご利用ください。	
4-50	AQUOS Xx 304SH	2014年6月11日		ソフトバンク	シャープ	Android	4.4.2		

5.Android ワイモバイル

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項1	注意事項2
5-1	AQUOS Xx-Y	2016年2月16日		ワイモバイル	SHARP	Android	5.0.2		
5-2	AQUOS CRYSTAL Y2	2016年2月16日		ワイモバイル	SHARP	Android	5.0.2		
5-3	LUMIERE S03SH	2016年1月14日		ワイモバイル	Huawei	Android	5.0.1		
5-4	Nexus SX	2015年11月13日		ワイモバイル	LG	Android	6.0		
5-5	Nexus 6	2015年6月25日		ワイモバイル	MOTOROLA	Android	5.0.1, 5.1, 5.1.1		
5-6	AQUOS CRYSTAL Y	2014年8月31日		ワイモバイル	シャープ	Android	4.4.4		
5-7	Spray 402LG	2015年3月12日		ワイモバイル	LG	Android	4.4.2		
5-8	DIGNO C	2015年3月12日		ワイモバイル	京セラ	Android	4.4.4		
5-9	Nexus 5	2013年11月27日	2014年12月1日	ワイモバイル	LG	Android	4.4, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 5.0, 5.1, 5.1.1		
5-10	DIGNO T 302XC	2014年10月16日		ワイモバイル	京セラ	Android	4.4.2		
5-11	Huawei Mediapad M1	2014年12月18日		ワイモバイル	Huawei	Android	4.4.2		標準電話アプリから発信操作を行う「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、OSIP電話の「アプリの設定」→「高度な設定」→「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにご利用ください。
5-12	Pocket WiFi S II (S41HW)	2011年9月30日		ワイモバイル	Huawei	Android	2.3.3		
5-13	smart bar (S42HW)	2011年11月1日		ワイモバイル	Huawei	Android	2.3.4		
5-14	Sony Ericsson mini S51SE	2011年11月18日		ワイモバイル	ソニー・エリクソン	Android	2.3.4		
5-15	GS02	2012年11月7日		ワイモバイル	Huawei	Android	2.3.5, 2.3.6		
5-16	Dell Streak Pro GS01	2012年4月2日		ワイモバイル	DELL	Android	2.3.5		
5-17	GS03	2012年7月6日		ワイモバイル	Huawei	Android	4.0.3		ご利用の端末のSIMカードに登録している連絡先を、OSIP電話から読み込むことができません。連絡先をSIMカード以外にご登録してご利用ください。
5-18	DIGNO DUAL WX04K	2012年8月1日	2013年5月8日	ワイモバイル	京セラ	Android	2.3.4, 4.1.1		Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。
5-19	HONEY BEE WX06K	2012年9月6日		ワイモバイル	京セラ	Android	2.3.4		Bluetooth機器での通話はご利用いただけません。
5-20	GT01	2013年2月21日		ワイモバイル	Huawei	Android	4.0.4		本体のマイク、スピーカをご利用の場合、周囲が騒がしい環境だと、送話音量が小さくなるため、自分の声が相手に聞こえない場合があります。Bluetooth機器での通話をご利用いただけます。
5-21	STREAM X GL07S	2013年3月27日		ワイモバイル	Huawei	Android	4.1.2		
5-22	STREAM 201HW	2013年9月30日		ワイモバイル	Huawei	Android	4.0.4		端末本体の電話帳及び発信履歴から発信操作を行う場合に、OSIP電話を選択して起動することができません。端末のファームウェア更新を行うことにより事象が発生する場合がありますのでご了承ください。ご利用の端末の「SIMカード」に登録している連絡先を、OSIP電話から読み込むことができません。連絡先をSIMカード以外にご登録してご利用ください。
5-23	AQUOS PHONE es WX04SH	2013年10月16日		ワイモバイル	シャープ	Android	4.1.2		スピーカ利用時は、次の事象が発生するため、スピーカでの通話をご利用できません。（通話相手側で音声がかもって聞こえる、受話音量が小さい） Bluetooth利用時は、送話音量（相手に聞こえる自分の声）が小さくなり、相手が自分の声を聞き取りにくい場合があります。
5-24	DIGNO DUAL 2 WX10K	2013年11月15日		ワイモバイル	京セラ	Android	4.2.2		通話相手側でエラー（音がかたまる状態）が発生する場合があります。
5-25	ARROWS S EM01F	2013年11月27日		ワイモバイル	富士通	Android	4.1.2		送話音声が速切れが発生するため、スピーカはご利用できません。
5-26	AQUOS PHONE ed WX05SH	2014年4月7日		ワイモバイル	シャープ	Android	4.1.2		



## 6.Android BIGLOBE

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項 1	注意事項 2
6-1	MEDIAS NEC-102	2012年6月8日		BIGLOBE	NEC	Android	2.3.3		
6-2	MEDIAS NE-202	2013年6月20日		BIGLOBE	NEC	Android	4.0.4		
6-3	AQUOS PHONE SH90B	2014年3月10日		BIGLOBE	NEC	Android	4.2.2		

7.Android SIMフリー

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項1	注意事項2	注意事項3
7-1	ZenFone Go	2016年4月4日		SIMフリー	ASUS	Android	5.1.1	-端末のスリープモード解除で、マルチタスクボタンの利用をONにして、OSIP電話でのマルチタスクボタン（端末右下のボタン）の長押しによるメニュー表示ができません（発信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など）。OSIP電話でマルチタスクボタンを利用する場合は、下記の操作により、スリープモード解除の設定変更をお願いします。端末の「システムの設定」アプリより、「スリープモード」を選択し、「マルチタスクボタンの設定をOFFにする」。 ※1.スリープモードの解除は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量（下）ボタンを同時に長押しする操作が可能です。 ※2.端末ご利用開始時のファクトリ設定はONになっています。	端末画面下部のOSバージョンメニューの「アプリ履歴ボタンの（ホームボタンの右側のボタン）をタップして表示されるアプリ履歴からOSIP電話アプリを終了させても、端末画面上部ステータスバーのOSIP電話アイコンが表示されません。なお、この状態の場合、アイコンが通信可能となっても着信する事はできません。正しくアプリを終了するには、一度アプリを起動後に「設定メニュー」→「終了」をタップしてください。	
7-2	AQUOS mini SH-M03	2016年6月30日		SIMフリー	SHARP	Android	6.0.1	端末の「設定」→「Wi-Fi」→「詳細設定」→「Wi-Fiのスリープ設定」を「スリープしない」に変更してください。 ※端末購入時設定のままにすると発生します。	Androidの端末の「設定」→「詳細設定」→「バッテリーマネージャー」→「保護されたアプリ」で、OSIP電話を保護対象にしている場合は、アプリで着信できない場合があります。ご利用時はOSIP電話を「保護する」に設定した後に、一度アプリを起動してください。	
7-3	Huawei P9	2016年6月17日		SIMフリー	Huawei	Android	6.0	端末の「設定」→「詳細設定」→「バッテリーマネージャー」→「保護されたアプリ」で、OSIP電話を保護対象にしている場合は、アプリで着信できない場合があります。ご利用時はOSIP電話を「保護する」に設定した後に、一度アプリを起動してください。		
7-4	FREETEL SAMURAI MIYABI	2016年6月17日		SIMフリー	FREETEL	Android	5.1	-着信方法を「通常」にしている場合に、端末のアプリ利用履歴（画面右下のボタンで表示）からOSIP電話アプリを終了しても、タスクバーの「通信可能」等のアイコン表示が継続しますが、この状態で着信することはできません。		
7-5	Huawei P9 Lite	2016年6月9日		SIMフリー	Huawei	Android	6.0	端末の「設定」→「詳細設定」→「バッテリーマネージャー」→「保護されたアプリ」で、OSIP電話を保護対象にしている場合はアプリで着信できない場合があります。ご利用時はOSIP電話を「保護する」に設定した後に、一度アプリを起動してください。		
7-6	DMC-CM10	2016年6月6日		SIMフリー	panasonic	Android	5.0.2	着信方法を「通常」にしている場合に、端末のアプリ利用履歴（画面右下のボタンで表示）からOSIP電話アプリを終了しても、タスクバーの「通信可能」等のアイコン表示が継続しますが、この状態で着信することはできません。		
7-7	AuBee smartphone [elm.]	2015年12月11日	2016年6月2日	SIMフリー		Android	5.1	OSIP電話アプリをインストールした状態で、携帯電話から発信することができない場合があります。この問題を回避するためには、OSIP電話の「アプリの設定」→「高度な設定」→「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にしてください。	Bluetooth機器を利用中にOSIP電話に着信した場合も、本体のスピーカーから着信音が鳴ります。	
7-8	arp AS01M	2016年5月17日		SIMフリー	キヤセイトライア	Android	5.1			
7-9	freetel prior2 3G	2015年1月8日		SIMフリー	freetel	Android	4.4.2			
7-10	ZenFone 2	2015年5月21日	2016年4月26日	SIMフリー	ASUS	Android	5.0.0	以下の操作を行うと着信できない場合があります。1. 「自動起動マネージャー」アプリのOSIPplusの設定を「無効」にし、アプリ履歴ボタンの（ホームボタンの右側のボタン）をタップして表示されるアプリ履歴からOSIP電話アプリを終了した場合。2. OSIP電話アプリを起動した状態で、「自動起動マネージャー」アプリの設定を変更する。 ※「自動起動マネージャー」アプリのOSIPplusの設定を「無効」→「許可」に変更した場合は、「許可」→「無効」にした場合も発生します。		
7-11	HUAWEI Y6	2016年4月19日		SIMフリー	Huawei	Android	5.1.1	端末の「設定」→「省電力」→「保護されたアプリ」で、OSIP電話を保護対象にしている場合は「端末の画面がロックされている状態」にアプリで着信できません。ご利用時はOSIP電話を「保護する」に設定してください。	端末の「設定」→「ネットワーク通信を行うアプリ」で「バックグラウンド動作を制限する」をONしている場合は、アプリで着信できない場合があります。ご利用する時は「バックグラウンド動作を制限する」をOFFに設定してください。	
7-12	FLEAZ F4S	2014年12月18日	2016年4月8日	SIMフリー	Covia	Android	4.4.2	受話音に雑音が発生する場合があります。		
7-13	ZenFone Max	2016年3月18日		SIMフリー	ASUS	Android	5.0.2	-端末のスリープモード解除で、マルチタスクボタンの利用をONにして、OSIP電話でのマルチタスクボタン（端末右下のボタン）の長押しによるメニュー表示ができません（発信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など）。OSIP電話でマルチタスクボタンを利用する場合は、下記の操作により、スリープモード解除の設定変更をお願いします。端末の「システムの設定」アプリより、「スリープモード」を選択し、「マルチタスクボタンの設定をOFFにする」。 ※1.スリープモードの解除は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量（下）ボタンを同時に長押しする操作が可能です。 ※2.端末ご利用開始時のファクトリ設定はONになっています。		
7-14	HUAWEI GRS	2016年3月8日		SIMフリー	Huawei	Android	5.1.1	端末の「設定」→「省電力」→「保護されたアプリ」で、OSIP電話を保護対象にしている場合は「端末の画面がロックされている状態」にアプリで着信できません。ご利用時はOSIP電話を「保護する」に設定してください。	端末の「設定」→「ネットワーク通信を行うアプリ」で「バックグラウンド動作を制限する」をONしている場合は、アプリで着信できない場合があります。ご利用する時は「バックグラウンド動作を制限する」をOFFに設定してください。	Bluetoothはご利用できません。Bluetoothをご利用の場合、Bluetoothのマイクが有効になります。
7-15	Nexus 6P	2016年3月8日		SIMフリー	Huawei	Android	6.0			
7-16	Moto X Play	2016年2月24日		SIMフリー	Motorola	Android	6.0			
7-17	ZenFone Zoom	2016年2月15日		SIMフリー	ASUS	Android	5.0	-端末のスリープモード解除で、マルチタスクボタンの利用をONにして、OSIP電話でのマルチタスクボタン（端末右下のボタン）の長押しによるメニュー表示ができません（発信履歴の編集、連絡先の追加、アプリの終了など）。OSIP電話でマルチタスクボタンを利用する場合は、下記の操作により、スリープモード解除の設定変更をお願いします。端末の「システムの設定」アプリより、「スリープモード」を選択し、「マルチタスクボタンの設定をOFFにする」。 ※1.スリープモードの解除は、マルチタスクボタン以外にも、電源ボタンと音量（下）ボタンを同時に長押しする操作が可能です。 ※2.端末ご利用開始時のファクトリ設定はONになっています。		
7-18	arrows M02	2016年2月15日		SIMフリー	富士通	Android	5.1.1	-標準の携帯電話アプリから発信する際に、OSIP電話を選択する画面が表示されません。		
7-19	Huawei P8 Max	2016年2月15日		SIMフリー	Huawei	Android	5.1.1			
7-20	FLEAZ POP	2016年2月15日		SIMフリー	Covia	Android	5.1.1			
7-21	ZTE Blade S (g03)	2015年4月22日		SIMフリー	ZTE	Android	5.0.2			
7-22	ZTE Blade S Like (g02)	2015年4月22日		SIMフリー	ZTE	Android	5.0.2			
7-23	ZTE Blade L3 (g01)	2015年4月22日		SIMフリー	ZTE	Android	5.0			
7-24	ZenFone 2 Laser	2015年8月24日		SIMフリー	ASUS	Android	5.0.2	OSIP電話アプリをインストールした状態で、携帯電話から発信することができません。この問題を回避するためには、OSIP電話の「アプリの設定」→「高度な設定」→「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にしてください。（アプリバージョン5.1.1以降もご利用の場合、初期状態が「強制的に非表示」になるため、自動的に回避されるようになりました。		
7-25	Moto G (第3世代)	2015年12月21日		SIMフリー	Motorola	Android	6.0			
7-26	ZTE Blade S7 (g05)	2015年12月10日		SIMフリー	ZTE	Android	5.1.1	<<ご利用時の注意>> 画面が動かない環境でご利用する場合、送話音声が小さくなり、通話相手側で音が聞き取りにくい場合があります。	<<スピーカー利用時の注意>> スピーカー利用時、送話音声が小さくなり、通話相手側で音が聞き取りにくい場合があります。	
7-27	FLEAZ F4S Plus	2015年5月27日		SIMフリー	Covia	Android	4.4.2			
7-28	ZenFone Selfie	2015年11月19日		SIMフリー	ASUS	Android	5.0.2	標準の携帯電話アプリから発信操作を行った際に、OSIP電話を選択する画面が表示されません。	Bluetooth機器を利用中にOSIP電話に着信した場合も、本体のスピーカーから着信音が鳴ります。	端末に初期インストールされている「自動起動マネージャー」の設定を変更するとOSIP電話で着信できない場合があります。
7-29	Nexus 5X	2015年11月13日		SIMフリー	LG	Android	6.0			
7-30	AQUOS SH-M02 (g04)	2015年10月20日		SIMフリー	シャープ	Android	5.0.2			
7-31	Nexus 6	2015年9月25日		SIMフリー	MOTOROLA	Android	5.0.1, 5.1, 5.1.1			
7-32	Huawei MATE 7	2014年12月25日		SIMフリー	Huawei	Android	4.4.2	標準電話アプリから発信操作を行う「アプリケーション」の選択画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この問題を回避するためには、OSIP電話の「アプリの設定」→「高度な設定」→「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にしてください。（アプリケーションの選択が表示されないようにしてご利用ください。）	端末の省エネモード（省電力モード）がデフォルトでONになっている場合があります。OSIP電話が利用できない場合があります。OSIP電話を正常に利用するためには省エネモード（省電力モード）の設定を解除してください。	
7-33	Nexus 9	2015年2月5日		SIMフリー	HTC	Android	5.0.1	「本体内部のマイクとスピーカー」で通話を行う、通話相手側で「音のこぼれ」が発生する恐れは利用は推奨されません。（スピーカーモードにするエコーが軽減される場合があります。）、イヤホンマイクやBluetooth機器でのご利用を推奨します。		
7-34	ALCATEL ONETOUCH IDOL 3	2015年8月27日		SIMフリー	ALCATEL	Android	5.0.2			

No.	端末	サポート開始日	サポート更新日	キャリア	メーカー	OS	対象OSバージョン	注意事項1	注意事項2	注意事項3
7-35	Huawei P8 Lite	2015年6月25日		SIMフリー	Huawei	Android	5.0	<ご利用時の注意> ・端末の「設定」→「保護されたアプリ」で、OS/IP電話を保護対象にしない場合は「端末の画面がひび割れている状態」にアプリが電圧ができません。ご利用時はOS/IP電話を保護するように設定してください。		
7-36	Huawei G620S	2014年12月25日		SIMフリー	Huawei	Android	4.4.2	送話音声（相手側聞こえる音声）に若干の雑音が入る場合があります。	端末の省エネモード（省電力モード）がデフォルトでONになっている場合があるため、OS/IP電話が利用できない場合があります。OS/IP電話を正常に利用するためには省エネモード（省電力モード）の設定を解除してください。	
7-37	Lavie Tab S	2015年2月5日		SIMフリー	NEC	Android	4.4.2			
7-38	ASUS Memo Pad 7	2014年11月26日		SIMフリー	ASUS	Android	4.4.2			
7-39	StarQ QS002	2015年8月5日		SIMフリー	TTC	Android	4.4.2			
7-40	京セラ S301	2015年5月27日		SIMフリー	京セラ	Android	4.4.4	通話相手側で音声がこもって聞こえる場合があります。		
7-41	AQUOS SH-M01	2015年4月28日		SIMフリー	SHARP	Android	4.4.2			
7-42	ASUS Zenfone 5	2014年11月13日		SIMフリー	ASUS	Android	4.4.2			
7-43	Venue 8 3940 LTE	2014年11月5日		SIMフリー	Asus	Android	4.4.2			
7-44	Huawei Mediapad M1	2014年10月6日		SIMフリー	Huawei	Android	4.2.2	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、OS/IP電話の「アプリの設定」→「高度な設定」→「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにしてご利用ください。		
7-45	ARROWS M01	2015年2月19日		SIMフリー	富士通	Android	4.4.4			
7-46	FLEAZ F4	2015年2月19日		SIMフリー	Covia	Android	4.4.2			
7-47	Huawei Ascend P7	2014年10月6日		SIMフリー	Huawei	Android	4.4.2	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、OS/IP電話の「アプリの設定」→「高度な設定」→「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにしてご利用ください。	端末の省エネモード（省電力モード）がデフォルトでONになっている場合があるため、OS/IP電話が利用できない場合があります。OS/IP電話を正常に利用するためには省エネモード（省電力モード）の設定を解除してください。	
7-48	Huawei Mediapad X1	2014年10月6日		SIMフリー	Huawei	Android	4.2.2	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、OS/IP電話の「アプリの設定」→「高度な設定」→「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにしてご利用ください。		
7-49	ZTE Blade vec 4G	2014年9月9日		SIMフリー	ZTE	Android	4.4.2			
7-50	Polaroid pigu	2015年1月21日		SIMフリー	Polaroid	Android	4.4.2	スピーカーご利用時は、送話音声が小さいため相手の声が聞こえない場合があります。		
7-51	L.NEAGE	2014年7月30日		SIMフリー	Polaroid	Android	4.2.2	通話時にエラー（音がかたまる状態）が発生する場合があります。		
7-52	Nexus 7（2013年モデル）	2013年9月12日	2014年12月1日	SIMフリー	ASUS	Android	4.3, 4.4.2, 5.0	ご利用の際はイヤホンマイクをご利用ください。「本体内部のマイクスピーカー」Bluetooth機器で通話を行うと、音声の切り替えが通話相手側エラー（音のかたまる状態）が発生するため、ご利用できません。イヤホンマイクは通話中に接続してください。発着や着信の操作中、及び通話開始後にイヤホンマイクを接続した場合、マイクが無効となるため、通話ご利用できません。Android 5.0以降でBluetoothをご利用の場合、Bluetoothヘッドセットがイヤホンマイク無効となり、端末本体側のマイクが無効になる場合があります。		
7-53	FLEAZ F5	2014年11月6日		SIMフリー	Covia	Android	4.4.2	送話音声に雑音が発生する場合があります。		
7-54	StarQ QS001	2014年10月16日		SIMフリー	TTC	Android	4.2.2			
7-55	freetel FT132A	2014年4月30日		SIMフリー		Android	4.1.2	通話相手側でエラー（音がかたまる状態）が発生する場合があります。SDカードの抜き差し直後はOS/IP電話が起動しない場合があります。通話相手側で雑音が発生するため、スピーカーの利用は推奨できません。Bluetooth機器での通話にはご利用いただけません。		
7-56	freetel XM	2014年9月18日		SIMフリー	freetel	Android	4.4.2			
7-57	Ascend G6	2014年6月25日		SIMフリー	Huawei	Android	4.3	Ascend G6 端末にプリインストールされている「端末マネージャー」の「省電力設定」を「オン」や「カスタム」に設定し、「アプリ」または「スマート」などの節電モードにしている場合は、アプリを起動していても音声が聴こえずアプリが終了してしまう場合があります。※「端末マネージャー」のデフォルト値は「節電」の設定です。OS/IP電話をご利用の場合は「省電力設定」を「オフ」に設定（「ノーマル」/「パフォーマンス」）にしていただくことをお勧めいたします。	標準電話アプリから発信操作を行うと「アプリケーションの選択」画面が表示されますが、この際、アプリを選択する前に標準電話で発信してしまいます。この事象を回避するためには、OS/IP電話の「アプリの設定」→「高度な設定」→「標準電話アプリから発信する際の動作設定」を「強制的に非表示」にして「アプリケーションの選択」が表示されないようにしてご利用ください。	通話相手側でエラー（音がかたまる状態）が発生する場合があります。
7-58	Nexus 7（2012年モデル）	2012年11月20日	2013年12月19日	SIMフリー	ASUS	Android	4.1.2, 4.2.2, 4.3	イヤホンマイクでご利用の際は、本体内部のスピーカー、もしくはBluetoothヘッドセットをご利用の場合、Android OS 4.2.2以降へのアップデートが必要です。		
7-59	FleaPhone CP-D02	2013年11月15日		SIMフリー	Covia	Android	4	イヤホンマイクご利用時は、送話音声が小さいため相手の声が聞こえない場合があります。スピーカーご利用時は、次の事象が発生する場合があります。スピーカーでの通話はご利用できません。（通話相手側でエラー（音のかたまる状態）が発生する場合があります。雑音が発生する場合があります）		
7-60	Nexus 4	2013年11月27日		SIMフリー	LG	Android	4.3			
7-61	Fonepad Note 6	2014年1月20日		SIMフリー	ASUS	Android	4.2.2	本体内部のマイクスピーカーで通話を行うと、通話相手側でエラー（音のかたまる状態）や雑音が発生する場合があります。		
7-62	Fonepad	2014年1月20日		SIMフリー	ASUS	Android	4.1.2	本体内部のマイクスピーカーで通話を行うと、通話相手側でエラー（音のかたまる状態）が発生するため、ご利用できません。イヤホンマイク、又はBluetooth機器をご利用ください。周囲が騒がしい環境でご利用する場合、相手の声が聞き取りにくい場合があります。		
7-63	Fonepad 7	2014年1月20日		SIMフリー	ASUS	Android	4.2.2	本体内部のマイクスピーカーで通話を行うと、通話相手側でエラー（音のかたまる状態）が発生するため、ご利用できません。イヤホンマイク、又はBluetooth機器をご利用ください。		
7-64	TORQUE SKT01	2014年4月7日		SIMフリー	京セラ	Android	4.2.2	通話相手側で雑音やエラー（音がかたまる状態）が発生する場合があります。送話音声に雑音が発生する場合があります。		
7-65	FleaPhone CP-F03a	2014年4月30日		SIMフリー	Covia	Android	4.2.2			
7-66	YOGA TABLET 8	2014年5月12日		SIMフリー		Android	4.2.2	「本体内部のマイクスピーカー」や「イヤホンマイク」で通話を行うと、通話相手側でエラー（音のかたまる状態）が発生するため、ご利用できません。イヤホンマイク、又はBluetooth機器をご利用ください。通話中にスピーカーモードに設定を変更するエラーが発生する場合があります。		
7-67	Fonepad7 LTE	2014年6月11日		SIMフリー	ASUS	Android	4.3	「本体内部のマイクスピーカー」で通話を行うと、音声の切り替えや、通話相手側でエラー（音のかたまる状態）が発生するためご利用は推奨できません。（スピーカーモードにするエラーが発生する場合があります）。イヤホンマイクやBluetooth機器でのご利用を推奨します。		
7-68	G2 mini	2014年6月25日		SIMフリー	LG	Android	4.4.2			
7-69	geanee	2016年7月5日		SIMフリー	Jenesis	Android	4.4.2			
7-70	ido2S	2016年7月5日		SIMフリー	ALCATEL	Android	4.3			
7-71	VAIOPhone VA-10J	2016年7月5日		SIMフリー	日本通信	Android	5.0.2			
7-72	Xperia J1 Compact	2016年7月5日		SIMフリー	SONY	Android	4.4.4			
7-73	arrows M03	2016年7月15日		SIMフリー	富士通	Android	6.0.1	通話中にスピーカーモードに切り替え後の数秒の間、送話音声が小さくなる場合があります。		